Réparation métro et RER parisien
PARIS
2016

Description technique des travaux

Traitement des infiltrations d'eau et d'étanchéité des voûtes du métro parisien

Maître d'Ouvrage
RATP
Maître d'Œuvre
RATP
Montant des travaux H.T
2 028 000 €
Enjeux / Valeur ajoutée

Travaux de nuits après fermeture du réseau et restitution le matin avant ouverture du réseau

Métier du groupe

- Travaux spéciaux / Entretien

Savoir Faire

- Réparation et renforcement des structures
- Armature additionnelle
- Béton projeté par voie humide
- Injection de fissures Acrylique
- Injection de fissures Résine époxy
- Injection de maçonnerie
- Reprise des bétons dégradés
- Reprise des maçonneries

Le chantier en chiffres