Echangeur Dorval Montréal 2016

Description technique des travaux

Construction de pieux caissons pour deux culées complétant l'échangeur Dorval

Maître d'Ouvrage Groupe TNT Maître d'Œuvre Ministère des transports du Québec Montant des travaux H.T 900 000 \$CAN Enjeux / Valeur ajoutée

Pieux forés avec ancrages au roc à l'intérieur des pieux caissons

Métier du groupe

• Ouvrages d'art et génie civil

Savoir Faire

- Fondations profondes
- Pieux forés, battus, foncés

Le chantier en chiffres

- 83 ancrages au roc
- 112 pieux