

Description technique des travaux

Construction de pieux caissons pour deux culées complétant l'échangeur Dorval

Maître d'Ouvrage

Groupe TNT

Maître d'Œuvre

Ministère des transports du Québec

Montant des travaux H.T

900 000 \$CAN

Enjeux / Valeur ajoutée

Pieux forés avec ancrages au roc à l'intérieur des pieux caissons

Métier du groupe

- Ouvrages d'art et génie civil

Savoir Faire

Fondations profondes  
Pieux forés, battus, foncés

Le chantier en chiffres

**83 ancrages au roc**  
**112 pieux**



