

□
Ile de France TP
Port de Viry Chatillon
Viry Chatillon
2016

Description technique des travaux

Réfection d'une poutre de couronnement

Maître d'Ouvrage
PORT AUTONOME DE PARIS
Maître d'Œuvre
PORT AUTONOME DE PARIS

Montant des travaux H.T
171 607 €

Enjeux / Valeur ajoutée

Quai en palplanches et quai en béton et réalisation de 3 bollards

Métier du groupe

- Travaux maritimes et fluviaux - Travaux sous-marins

Savoir Faire

- Confortements / Aménagements de berges

Le chantier en chiffres

- **55 ml de quai**
 - **35 ml de quai en béton**
 - **1 bollard fusible 20 T**
-
-