

□ Méthanier Elengy terminal  
Montoir de Bretagne  
2016

---

#### Description technique des travaux

Repair of cracks by restoring the sheet metal core and concrete of the Bonna pipe

Maître d'Ouvrage

Maître d'Œuvre

Montant des travaux H.T

Enjeux / Valeur ajoutée

Métier du groupe

• Travaux spéciaux / Entretien

Savoir Faire

- Réparation et renforcement des structures
- Précontrainte additionnelle

Le chantier en chiffres

- **Pipe 900 mm or 1400 mm**
  - **5 x 200-m long ducts**
- 
-