

□ Méthanier Elengy terminal
Montoir de Bretagne
2016

Description technique des travaux

Repair of cracks by restoring the sheet metal core and concrete of the Bonna pipe

Maître d'Ouvrage

Maître d'Œuvre

Montant des travaux H.T

Enjeux / Valeur ajoutée

Métier du groupe

• Travaux spéciaux / Entretien

Savoir Faire

- Réparation et renforcement des structures
- Précontrainte additionnelle

Le chantier en chiffres

- **Pipe 900 mm or 1400 mm**
 - **5 x 200-m long ducts**
-
-